



Gränser grundkarta

Del av Vittaryd 8:2 m.fl.



Inmätta gränspunkter



Röda punkter= inmätta gränsmarkering (rör i mark)

Svarta punkter= rubbad rör i mark

Kommentar:

Inmätning av gränsmarkeringar har gjorts i snö och tjäle.

Gränsmarkeringar där det är trottoar har det varit snövallar och is, så där har vi inte kunnat gräva/ hacka fram gränsmarkeringarna.

I nord och i västra delen har gränserna stämt bra med digitala underlaget.

I den södra änden så skiljer sig de inmätta gränserna och det digitala underlaget med 16–20 cm, fast att kvalitén ligger som 0,03-0,05cm.

Troligen stämmer inte det digitala underlaget.

Fler gränsmarkeringar för kvarteret bör hittas för att kunna säkerhetsställa fastighetsgränsernas läge.